

목차

Intel Atom C2538 CPU 버그 3

전면에 납땜하는 경우 3

후면에 납땜하는 경우 5

참조링크 5

Intel Atom C2538 CPU 버그

DS2415+에 헤놀로지를 새로 세팅하거나 장비를 다시 활용하려는 경우, 가장 먼저 확인해야 할 점은 **Intel AVR54 메인보드 결함(클럭 데드 버그)**입니다.

- 증상: 구동 중 갑자기 전원이 꺼진 후 재부팅이 안 됨, Blue LED 전원등 깜빡임, ALERT 빨간불 깜빡임.
- 해결책: 헤놀로지 세팅 전 하드웨어가 이미 먹통이 되었거나 예방을 원한다면 메인보드 특정 위치에 100옴(Ohm) 저항을 납땜하는 100 Ohm Resistor Fix 처리를 반드시 해주어야 안정적인 사용이 가능합니다.

전면에 납땜하는 경우



